Датчики влажности SHT iT7P5-56P-140A-Z

Паспорт

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Магнитогорск (3519)55-03-13

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курся (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +375-257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tka@nt-rt.ru || сайт: https://teko.nt-rt.ru/

1. Назначение

Датчик предназначен для контроля и регулирования относительной влажности и температуры воздуха. Датчик предназначен для применения в составе систем автоматического контроля и регулирования климата в сельском хозяйстве, в промышленности.

2. Принцип действия

В датчике в качестве первичного преобразователя влажности воздуха используется чувствительный элемент на емкостном принципе действия. Данные о влажности окружающего воздуха с преобразователя в цифровом виде поступают в микропроцессорную схему обработки, и, далее преобразуются в выходное напряжение, пропорционально измеренной влажности.

Термопреобразователь - стандартный платиновый термоэлемент Pt100.

Схема подключения преобразователя влажности - трехпроводная.

Схема подключения термопреобразователя - двухпроводная.

3. Технические характеристики

Таблица 1

Напряжение питания постоянного тока. Uпит., В	1130
Выходной сигнал преобразования относительной	Напряжение 010 B
влажности RH	0,1B/ %RH
Диапазон измерения относительной влажности, % RH	0 100
Погрешность преобразования относительной влажности,	± 3 %RH
не более, % RH	± 3 70 K11
	Pt100 (класс точности В)
Выходной сигнал термопреобразователя	(100 Ом при 0 °C)
	(0,385 Ом / °С)
Диапазон измерения температуры, °С	0+ 60
Погрешность преобразования температуры T, °C	$\pm (0.3 + 0.005 \cdot T)$
Измерительный ток термопреобразователя, мА	0,31,0
Ток нагрузки канала влажности, мА	≤ 20
Сопротивление нагрузки канала влажности, Ом	≥ 500
Защита от переполюсовки напряжения питания	Есть
Защита выхода канала влажности от перегрузки и	Есть
короткого замыкания нагрузки	ECIB
Рабочая температура, °С	0+ 60
Материал корпуса	Пластик (РВТ)
Материал фильтра	Пластик (РОМ-С), нерж. сталь
	Клеммник
Присоединение	Диаметр кабеля: 48 мм
	Макс. сечение жил кабеля: 1,5 мм ²
Степень герметичности по ГОСТ 14254-2015	
- со стороны чувствительного элемента	IP40
- остальное	IP65
Собственный ток потребления, не более, мА	10
Время установления выходного сигнала, мин.	2

4. Комплектность поставки

Датчик 1 шт. Паспорт. Руководство по эксплуатации (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) 1 шт.

5. Указание мер безопасности.

Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.

По способу защиты от поражения электрическим током изделие соответствует классу ІІІ ГОСТ Р 58698-2019.

6. Указания по установке и эксплуатации.

- Рабочее положение в пространстве любое.
- Снять крышку датчика, отвернув 4 винта.
- Проверить маркировку клемм датчика и подключить в строгом соответствии со схемой подключения.
- Установить крышку датчика, закрепив ее винтами.
- Датчик оснащен 2-х цветным светодиодным индикатором, сигнализирующим о состоянии датчика. Индикатор расположен под крышкой датчика.

Цвет и режим работы индикатора	Состояние датчика	
Зеленый	Рабочий режим	
Зеленый мигающий	Рабочий режим.	
Зеленый мигающий	Относительная влажность воздуха за пределом 10%95 %	
	Напряжение питания за пределами рабочего диапазона	
Красный мигающий	11 B30 B	
	Неисправность чувствительного элемента датчика влажности.	
Красный	Перегрузка или замыкание выхода канала влажности на	
	плюсовую или минусовую шину питания датчика. Выходное	
	напряжение канала влажности равно нулю до устранения	
	неисправности.	

- На время санации помещения, для исключения повреждения чувствительного элемента преобразователя влажности парами дезинфицирующих средств, датчик должен быть демонтирован.
- Режим работы непрерывный.

7. Правила хранения и транспортирования.

 Условия хранения в складских по 	нения в	склалских	помещениях:
---	---------	-----------	-------------

- Температура +5 °С...+35 °С

- Влажность, не более 85 %

7.2. Условия транспортирования:

- Температура -50 °С...+50 °С

- Влажность до 85 % (при +35 °C)

- Атмосферное давление
 84,0 кПа....106,7 кПа

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.


9. Свидетельство о приемке

Датчик соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.


Примечание: изготовитель оставляет за собой право на внесение несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Дата выпуска	
Представитель ОТК	МΠ

Схема подключения



Габаритный чертеж



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +375-257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47